

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52.0.07
Betreiber	[Name]	Erbersdobler Ziegel GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelei Erbersdobler		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Gurlarn 2	94081	Fürstenzell
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Ziegelei		A00565
	[4.BImSchV] ¹ , [IVU-Kennz.]	2.10.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.11.23	angekündigt [J/N]	J
	vollständig [X]			
Prüfumfang	... mit Schwerpunkten [X]	X	Schwerpunkte:	Anlagenkern = Ziegelproduktion
	nur Schwerpunkte [X]		Schwerpunkte:	
			... mit Grund:	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	09.11.1993, 25.10.1994, 02.08.2004, 22.01.2007, 30.11.2009, 27.06.2013, 11.11.2013,	
	Anforderungsliste ² [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	bei Mängel siehe Blatt 2	
	Anordnung [X]		Zwangsgeld [X]	Bußgeldverfahren [X]
	Stilllegung [X]		Ersatzvornahme [X]	Strafanzeige [X]
Teilnehmer, Betreiberseite (Behörden siehe Seite 3)				
Name			Funktion	
Herr Erbersdobler			Geschäftsführer	
Herr Kasberger			Technischer Leiter	

¹ Nummer und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am
Immissionsschutz:				
Die Anforderungen aus der Ziffer 3.2.1.7 Teil 1 des Bescheids vom 22.01.2007 an die Lagerung von Schüttgütern mit staubförmigen Anteilen, die nicht in geschlossenen Räumen (z. B. Silos) gelagert werden, waren nicht erfüllt, da die Schüttboxen teilweise überfüllt waren oder Materialien im Freien gelagert wurden.	Abdeckung der Oberfläche (z.B. mit Matten), ständige Einhaltung einer ausreichenden Oberflächenfeuchte oder Lagerung unter einer Überdachung und allseitige Umschließung des Schüttgutlagers	umgehend		
verschmutzte Fahrbahnen (Verstoß gegen Auflage Ziffer 3.2.1.7 Teil 3 des Bescheids vom 22.01.2007)	regelmäßige Reinigung der verschmutzten Fahrwege in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades	umgehend		
Für die beiden Schüttboxen südlich am Längssumpflager ist keine immissionsschutzrechtliche Genehmig vorliegend.	Stellen einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG oder einer Anzeige nach § 15 BImSchG	14.03.24		
Für den Altöltank ist keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegend.	Stellen einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG oder einer Anzeige nach § 15 BImSchG	14.03.24		
Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft:				
An einem BHKW konnte in der Auffangwanne Flüssigkeit festgestellt werden, die vermutlich auf eine Leckage am Motor zurück zu führen ist.	Reparatur des Motors	14.03.24		
fehlende Auffangwann bei einem BHKW	Stilllegung oder Nachrüstung der Auffangwanne	14.03.24		

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
 Die vom Gewerbeaufsichtsamt festgestellten arbeitsschutzrechtlichen Mängel, resultierend aus dem Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheits-

verordnung, wurdem bereits mit seperaten Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes vom 16.11.2023 übermittelt.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung
Es wurde vereinbart, dass die Auflagen zu der Ziegellagerfläche, hier vor allem Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsmaßnahmen bei der Abnahme des Bescheides vom 27.01.2023 erfolgt. Die nähere Betrachtung des Längssumpflagers bei der nächsten Regelüberwachung wurde vorgemerkt. Auf die Anforderung an die Lagerung in Silos aus der Auflagen Nr. 3.2.1.7 des Bescheids vom 22.01.2007 ist bei der nächsten Regelüberwachung ein besonderes Augenmerk zu legen. Vorlage von Rechnungen der extern gekauften Einsatzstoffe.

Teilnehmer / Zeitaufwand / Auslagen							
Teilnehmer seitens der Überwachungsbehörde [Name, Amtsbezeichnung]	Zeitaufwand				Auslagen		
	Vorbereitung [h]	Orts-termin [h]	Fahrzeiten [h]	Nachbereitung [h]	Art	[€]	Fahrten [km]
Summe:	4	14	2	4	-	1822	24
Herr Mauser (LRA Passau, Umweltschutzingenieur)	0,50	3,50	0,50	0,50	8.II.0/1.22.1.3 - 78 € /je angef. Std.	390,00	
Frau Krompaß (LRA Passau, SG 52 Sachbearbeiterin)	2,00	3,50	0,50	1,50	8.II.0/1.22.1.3 - 78 € /je angef. Std.	585,00	12
Frau Fuchs (LRA Passau, SG 53, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft)	0,50	3,50	0,50	0,50	8.II.0/1.22.1.3 - 78 € /je angef. Std.	390,00	
Herr Fuchs (LRA Passau, SG 72, Baukontrolleur und Brandschutzdienststelle)	0,50	3,50	0,50	1,00	8.II.0/1.22.1.3 - 78 € /je angef. Std.	429,00	12
Reisekosten							
Fahrtkosten für Hin- u. Rückfahrt Domplatz 11, Passau - Kreuzstr. 5, Ortenburg mit 2 Pkw - Kilometerpauschale					(0,40 € x 30 km) x 2	24,00	
Postzustellung (PZU)					Kosten für PZU	3,68	

Unterschrift