

Stammdaten			
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau 52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau 52
Betreiber	[Name]	Herbert Bauer GmbH & Co. Oberflächentechnik-Stahlbau-Rohrwerk KG	
Standort	[Bezeichnung]		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Passauer Str. 36, Oberzell	
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Galvanikanlage	
	[4.BImSchV] ¹ , [IVU-Kennz.]	Nr. 3. 10 Spalte 1 des Anhangs zur 4. BImSchV	

Überwachung			
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate] 36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	02.10.14	angekündigt [J/N] J
	vollständig [X]	X	
Prüfumfang	... mit Schwerpunkten [X]		Schwerpunkte:
	nur Schwerpunkte [X]		Schwerpunkte:
			... mit Grund:
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	angezeigte Anlage gem. § 67 Abs. 2 BImSchG
	Anforderungsliste ² [X]		
	Schwerpunktprogramm [X]		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	bei Mängel siehe Blatt 2
	Anordnung [X]		Zwangsgeld [X]
	Stilllegung [X]		Ersatzvornahme [X]
Teilnehmer, Betreiberseite (Behörden siehe Seite 3)			
Name		Funktion	
Herr Josef Kinateder		Umweltbeauftragter & Prokurist	

¹ Nummer und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBImSchG 2.0/1998)

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
bis 02.10.2017 muss das Brandschutzkonzept angepasst, geprüft und umgesetzt werden

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

