

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52.0.07
Betreiber	[Name]	Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Werk Aldersbach		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Knorrstraße 1, 94501 Aldersbach		
	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001 ff (+) <input checked="" type="checkbox"/>		
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Oberflächenbehandlungsanlage (Galvanik)		A00559
	[4.BImSchV] ¹ , [IVU-Kennz.]	3.10		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.09.24	angekündigt [J/N]	J
	vollständig <input checked="" type="checkbox"/>	X		
Prüfumfang	... mit Schwerpunkten <input checked="" type="checkbox"/>		Schwerpunkte:	
	nur Schwerpunkte <input checked="" type="checkbox"/>		Schwerpunkte:	
			... mit Grund:	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) <input checked="" type="checkbox"/>	X	03.05.2005, 28.10.2010, 14.01.2017, 08.02.2018, 22.05.2019, 16.11.2021	
	Anforderungsliste ² <input checked="" type="checkbox"/>			
	Schwerpunktprogramm <input checked="" type="checkbox"/>			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	bei Mängel siehe Blatt 2	
	Anordnung <input checked="" type="checkbox"/>		Zwangsgeld <input checked="" type="checkbox"/>	Bußgeldverfahren <input checked="" type="checkbox"/>
	Stilllegung <input checked="" type="checkbox"/>		Ersatzvornahme <input checked="" type="checkbox"/>	Strafanzeige <input checked="" type="checkbox"/>
Teilnehmer, Betreiberseite (Behörden siehe Seite 3)				
Name			Funktion	
Herr Probst			Teamleiter Industrial Engineering Galvanik	

¹ Nummer und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am
Brandschutzdienststelle:				
Brandmeldezentrale in der Pforte: Der Zugang muss für die Feuerwehr uneingeschränkt möglich sein.	Alle im Raum abgestellten Möbel, Reinigungsgeräte, usw. sind zu entfernen.	28.02.25		
Die notwendigen Treppenräume sind "brandlastfrei" zu halten.	Brandlast im Treppenraum ist zu entfernen.	28.02.25		
Türen mit Brandschutzanforderungen dürfen nicht durch einen Holzkeil offengehalten werden.	Holzkeile sind zu entfernen.	28.02.25		

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheide sollten bezüglich der Emissionsbegrenzungen z.T. auf die aktuelle TA Luft angepasst werden.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung
