

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	SG 52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	SG 52
Betreiber	[Name]	RW silicium		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zum Schmelzen ... von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von mehr als 4 t/ Tag		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Wöhlerstraße 30	94060	Pocking
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]			
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	3.4.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.10.2016	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang	vollständig [X]			
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]		Bescheide vom 02.07.1997 u. 20.03.2003, Anzeigen vom 27.06.2011 u. 07.01.2015	
	Anforderungsliste ² [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Beabsichtigte Einhausung an Ventilatoren bei Transformatoren noch nicht abgeschlossen. Digitale Filterwächter sind eingebaut. Derzeit Umbau von Ofen II. Information über BVT-Schlussfolgerungen für Nichteisenmetallindustrie anhand des Amtsblatts v. 30.6.2016, Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1032 der Kommission v. 13.Juni 2016

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

¹Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

²auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)