

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52.0.01
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52.0.01
Betreiber	[Name]	Galvano Tec GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Passauer Str. 36	94130	Oberzell
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Galvanikanlage		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 3.10 d. 4. BlmSchV		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	N	Turnus [Monate]		
	Anlassüberwachung [J/N]	J	Art des Anlasses:	Brand einer Trommelzinkanlage	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	01.07.2020	angekündigt [J/N]	N	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Angezeigte Anlage gem. § 67 Abs. 2 BImSchG		
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL