

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52.0.01
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52.0.01
Betreiber	[Name]	Beschichtungszentrum Oberzell GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Passauer Str. 36	94130	Oberzell
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Galvanikanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 3.10 d. 4. BImSchV		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	N	Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [J/N]	J	Art des Anlasses:	Brand einer Trommelzinkanlage
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	01.07.2020	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Angezeigte Anlage gem. § 67 Abs. 2 BImSchG	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL